

LOCALITA'	INDIRIZZO	DESCRIZIONE EVENTO	Operatore Economico	Georeferenziazione	Descrizione interventi effettuati
Mongardino	Via Tignano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Lolli	44°25'34.1"N 11°12'55.4"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Mongardino	Via Tignano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Lolli	44°25'30"N 11°12'50.4"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pontecchio Marconi	Via Montechiaro	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Lolli – Azienda Agricola Pedretti Ivan – Luca Ventura	44°25'31.2"N 11°13'15.3"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pontecchio Marconi	Via Montechiaro	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Lolli – Azienda Agricola Pedretti Ivan – Luca Ventura	44°25'30.3"N 11°14'23.2"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pontecchio Marconi	Via Montechiaro	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Lolli – Azienda Agricola Pedretti Ivan – Luca Ventura	44°25'30.8"N 11°14'23.9"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pontecchio Marconi	Via Montechiaro	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Lolli – Azienda Agricola Pedretti Ivan – Luca Ventura	44°25'31.5"N 11°14'26.8"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pontecchio Marconi	Via Montechiaro	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Lolli – Azienda Agricola Pedretti Ivan – Luca Ventura	44°25'31.5"N 11°14'27.3"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pontecchio Marconi	Via Montechiaro	La caduta di un grosso albero ha causato la destabilizzazione della linea aerea di E-Distribuzione provocando la chiusura al traffico della strada comunale.	AL VERDE Srl di Andrea Lolli – Azienda Agricola Pedretti Ivan – Luca Ventura	44°25'24.9"N 11°15'16.4"E	E-Distribuzione è intervenuta per rimuovere il palo e la linea di distribuzione dell'energia di media tensione mettendo in sicurezza l'area dal pericolo elettrico. Successivamente l'operatore economico ha provveduto a rimuovere l'albero e a mettere in sicurezza la scarpata in modo da poter riaprire al traffico la strada comunale.
Pieve del Pino	Via Ancognano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	ADACO srl	44°24'47.1"N 11°18'23.6"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pieve del Pino	Via Ancognano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	ADACO srl	44°24'41.3"N 11°18'05.7"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pieve del Pino	Via Ancognano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	ADACO srl	44°24'35.8"N 11°17'57.8"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pieve del Pino	Via Ancognano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	ADACO srl	44°24'34.5"N 11°17'49.2"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Pieve del Pino	Via Ancognano	Metà della carreggiata di Via Ancognano per una lunghezza di circa 15 mt. è franata causando un restringimento di carreggiata che rende pericoloso il passaggio anche piccoli autoveicoli.	ADACO srl	44°24'41.7"N 11°17'59.3"E	Gli operatori del Comune di Sasso Marconi, a seguito dell'emissione dell'Ordinanza di chiusura al traffico del tratto stradale di Via Ancognano sul quale il dissesto idrogeologico ha causato il restringimento di carreggiata, ha messo in opera della segnaletica stradale per chiudere la strada al traffico. Si è concordato con alcuni proprietari dei terreni frontisti della strada comunale di occupare temporaneamente parte dei loro terreni per costruire un bypass della frana che consenta ai soli residenti a valle della frana di poter raggiungere le loro abitazioni e le loro proprietà.
Pieve del Pino	Via Campiano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	ADACO srl	44°24'41.7"N 11°17'59.3"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Ganzole	Via Colliva	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	F.Ili SAPORI Snc	44°23'41.5"N 11°16'55.4"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Ganzole	Via Vizzano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	F.Ili SAPORI Snc	44°23'57.1"N 11°16'41.6"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Ganzole	Via Vizzano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	F.Ili SAPORI Snc	44°23'35.1"N 11°16'29.4"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Badolo – Brento	Via Brento	Rocce provenienti dalla scarpata di monte sono cadute sulla strada ed hanno chiuso la strada al traffico	F.Ili SAPORI Snc	44°20'47.4"N 11°17'15.7"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.

Badolo - Brento	Via Brento	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL ZARDINIR	44°20'51,1"N 11°17'04,0"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Mongardino	Via Sant'Anna	La piena del torrente Olivetta, erodendo la sponda in destra idraulica, ha causato la frana di metà carreggiata della strada comunale.	Intervento a cura del Demanio fluviale Regione Emilia Romagna	44°24'25,4"N 11°11'45,7"E	Gli operatori del Comune di Sasso Marconi, a seguito dell'emissione dell'Ordinanza di chiusura al traffico del tratto stradale di Via Sant'Anna, ha installato segnaletica stradale per chiudere la strada al traffico veicolare. Successivamente l'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti.
Tignano-Roma	Via Sant'Anna	La piena del torrente Olivetta, erodendo la sponda in destra idraulica, ha causato la frana dell'intera carreggiata della strada comunale.	Intervento a cura del Demanio fluviale Regione Emilia Romagna	44°23'50,3"N 11°12'05,3"E	Gli operatori del Comune di Sasso Marconi, a seguito dell'emissione dell'Ordinanza di chiusura al traffico del tratto stradale di Via Sant'Anna, ha installato segnaletica stradale per chiudere la strada al traffico veicolare. Successivamente l'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti.
Tignano-Roma	Via Rasiglio	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	F.lli Loli di Luciano Loli e figlio Snc	44°25'04,6"N 11°11'21,9"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti.
Tignano-Roma	Via Rasiglio	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	F.lli Loli di Luciano Loli e figlio Snc	44°25'02,7"N 11°11'15,6"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti.
Tignano-Roma	Via Rasiglio	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	F.lli Loli di Luciano Loli e figlio Snc	44°24'59,0"N 11°11'04,9"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti.
Tignano-Roma	Via Scopeto	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	F.lli Loli di Luciano Loli e figlio Snc	44°26'01,4"N 11°11'37,9"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti.
Tignano-Roma	Via Prunaro	La piena del torrente Lavino, erodendo la sponda in destra idraulica, ha causato la frana dell'intera carreggiata della strada privata che collega alla strada provinciale numerose abitazioni private.	Intervento a cura del Demanio fluviale Regione Emilia Romagna	44°25'35,2"N 11°10'29,9"E	Il demanio fluviale della Regione Emilia Romagna ha fatto intervenire escavatori e camion di un operatore economico incaricato dalla Regione per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti.
Tignano-Roma	Via Boschi	La piena del torrente Lavino, erodendo la sponda in destra idraulica, ha causato la frana dell'intera carreggiata della strada vicinale che collega alla strada provinciale numerose abitazioni private e un ristorante.	Intervento a cura del Demanio fluviale Regione Emilia Romagna	44°27'06,8"N 11°11'45,7"E	Il demanio fluviale della Regione Emilia Romagna ha fatto intervenire escavatori e camion di un operatore economico incaricato dalla Regione per mettere in sicurezza l'area e rendere il passaggio ai residenti. I lavori di realizzazione del bypass stradale saranno svolti dal Genio Militare con fornitura materiali da parte del Comune di Sasso Marconi.
Fontana	Via Rio Maggiore	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	COPAPS Società Cooperativa a r.l.	44°23'09,0"N 11°12'44,6"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Fontana	Via Iano	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	Azienda Agricola Pedretti Ivan - Luca Ventura	44°23'09,0"N 11°12'30,6"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Borgonuovo	Via Moglio	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Loli	44°26'32,2"N 11°15'13,1"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Borgonuovo	Via Moglio	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Loli	44°26'33,7"N 11°15'10,4"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Borgonuovo	Via Moglio	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	AL VERDE Srl di Andrea Loli	44°26'30,5"N 11°14'53,3"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Borgonuovo	Via Borgonuovo	Allargamento della zona ubicata tra i civici	LAZZARINI Autospurghi	44°26'32,8"N 11°16'27,2"E	L'operatore economico è intervenuto per la pulizia di tutta l'area liberata dal fango e per la pulizia di tutti i pozzi di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.
Sasso Marconi	Via Stazione	Allargamento del parcheggio prospiciente la stazione ferroviaria	LAZZARINI Autospurghi	44°23'42,5"N 11°15'14,2"E	L'operatore economico è intervenuto per la pulizia di tutta l'area liberata dal fango e per la pulizia di tutti i pozzi di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.
Sasso Marconi	Via Castello	Allargamento della strada comunale che ha causato l'allargamento di un edificio residenziale e del centro del capoluogo (intersezione tra Via Porrettana e Via Castello)	EDIL B.M. Srl - COPAPS Società Cooperativa a r.l. - AL ZARDINIR - LAZZARINI Autospurghi	44°23'47,9"N 11°14'26,5"E	Gli operatori economici sono intervenuti con propri escavatori e camion per liberare la strada dal fango che ha invaso la carreggiata ed eseguito il rifacimento del canale di raccolta delle acque del versante e che regima le acque del versante in modo tale che il centro del capoluogo di Sasso Marconi non venga allagato nuovamente.
Sasso Marconi	Via Castel del Vescovo	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	EDIL B.M. Srl	44°23'48,9"N 11°14'31,5"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.
Sasso Marconi	Via Castel del Vescovo	Terreno della scarpata di monte che è franato sulla strada ed ha chiuso la strada al traffico	EDIL B.M. Srl	44°23'48,0"N 11°14'29,4"E	L'operatore economico è intervenuto con propri escavatori e camion per liberare la strada dal terreno franato e per ripristinare il piano stradale per rendere possibile la riapertura al traffico.

Sasso Marconi	Via Rupe	Un terzo della carreggiata di Via Rupe per una lunghezza di circa 15 mt. è franata causando un restringimento di carreggiata che rende pericoloso e difficoltoso il passaggio degli automezzi.	Interventi effettuati dal Consorzio Stradale Via Rupe	44°23'25.9"N 11°14'29.9"E	Gli operatori economici incaricati dai frontisti della strada hanno effettuato degli interventi di mitigazione del danno mettendo in sicurezza l'area e segnalando il dissesto.
Cinque Cerri	Via Setta	Allagamento delle aree prospicienti il civico 75-77, della stazione di servizio, del parcheggio adiacente alla stazione di servizio, della strada provinciale e delle abitazioni dal civico 31 al civico 71.	TAGLIOLI GIORGIO – VENTURI Autospurghi Srl	44°21'57.0"N 11°15'56.4"E	Gli operatori economici sono intervenuti per liberare l'area dal fango accumulato a seguito dell'esondazione dei fossi provenienti da monte che hanno causato anche danneggiamenti agli edifici circostanti l'area in cui si è verificata l'esondazione. In prima battuta la ditta TAGLIOLI GIORGIO ha provveduto con propri escavatori e camion a liberare l'area dal fango ed in un secondo tempo è intervenuta anche VENTURI Autospurghi Srl per completare la pulizia e la disostruzione dei pozzi intasati dal fango.

