




Comune di Sasso Marconi



copyright p.r.y. Immagine Svelato Modena



PSC
PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE
ai sensi della L. R. 20/2000

Quadro conoscitivo

QCIR.2

INDAGINE SUI FABBRICATI RURALI
Schede

CAIRE - Urbanistica

Giugno 2004

PSC

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

ai sensi della L.R. 20/2000

Indagine sui fabbricati rurali *Schede*

Amministrazione Comunale

Sindaco: Marilena Fabbri

Assessore all'Urbanistica: Andrea Mantovani

Responsabile Area Servizi alla Collettività e al Territorio: arch. Anna Maria Tudisco, geom. Luigi Ropa Esposti, geom. Leonardo Villani, geom. Marco Teglia


Progettisti

Arch. Ugo Baldini e arch. Raffaello Bevivino della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Urbanistica di Reggio Emilia

Ha partecipato alla redazione del documento: arch. Giulio Verdini

L'indagine campionaria del patrimonio rurale si è concretizzata nella compilazione di schede sintetiche per ogni insediamento rilevato. Le informazioni riportate riguardano una descrizione per punti delle caratteristiche principali dell'insediamento e una tabella che riporta i dati dei singoli edifici che lo compongono, corredate da una planimetria in scala 1:2000, da una immagine panoramica dell'intero insediamento e da un rilievo fotografico dei singoli edifici.

Gli insediamenti sono suddivisi in 6 ambiti come evidenziato nella carta del territorio comunale riportata di seguito.



LEGENDA DELLA SCHEDA

Ogni pagina riporta il numero di scheda a cui appartiene (es. SCHEDA N. 1a), dove il numero indica l'ordine seguito nel rilevamento, da nord a sud e da sinistra verso destra, e la lettera l'ambito di appartenenza.

Pagina 1

1-la località con l'indicazione del paese o della frazione più vicina (indicazione che non ha valore amministrativo), il toponimo laddove riportato nella CTR, la via e il numero civico dell' insediamento;

2-le caratteristiche fisiche del sito indicando le seguenti opzioni: terreno di pianura, t. d. p. circondato da boschi o ai piedi delle colline, terreno collinare, t. c. circondato da boschi, morfologia particolarmente accidentata, elevata visibilità panoramica, presenza di dissesti, prossimità a corso d'acqua, p. a zona umida, p. a cava, passaggio di elettrodotto, vicinanza stalle o altre attività agricole, attestamento a filo strada, vicinanza ferrovia, v. autostrada, v. tunnel, v. cavalcavia;

3-l'accessibilità indicando la tipologia di strada, comunale, provinciale, statale o di uso pubblico vicinale; la consistenza,asfaltata o sterrata, e la sezione, maggiore o minore di 5 metri;

4-l'organizzazione e distribuzione dell'insediamento indicando le seguenti opzioni: unitario, frazionato e di seguito totalmente recuperato, parzialmente recuperato o in abbandono;

5-l'attività agricola indicando le seguenti opzioni: azienda con allevamento, azienda con mezzi di produzione, attività marginale, assenza di attività.

>Le informazioni riportate in tabella riguardano i singoli edifici rilevati a cui corrisponde un numero indicato nella planimetria in basso; per ogni edificio vengono presi in considerazione:

- la tipologia: casa principale, annesso rustico, fienile, stalla, garage;
- la consistenza in mq;
- il numero dei piani;
- i materiali prevalenti;
- l'uso in atto: civile abitazione, ricovero attrezzi, garage, misto;
- il numero di abitazioni;
- l'epoca di costruzione: "c" indica "costruito nel... ", "r" indica "ricostruito nel..."; di seguito è indicata l'epoca presunta di costruzione o ricostruzione: "A" , anteguerra/anni 50, "B", anni 60/80, "C", recente;
- lo stato di conservazione: buona, mediocre, pessima o rudere;
- le foto di riferimento.

>Le immagini in basso sono la planimetria in scala 1:2000 dell' insediamento, in cui compaiono gli edifici rilevati, in rosso, con relativa indicazione numerica, gli edifici rilevati ma non indicati dalla CTR, con un pallino, e un occhio fotografico in arancione per indicare il punto di scatto della foto panoramica a destra;

Pagina 2/3

>le immagini sono corrispondenti ai singoli edifici rilevati.

AMBITO A

SCHEDA N. 1a

1. LOCALITÀ : TIGNANO, **Il Sottinon**
Via Monte Capra n. 6
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in due unità abitative; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa ad elementi giustapposti	fienile	garage
Consistenza mc	430 mc	360 mc	60 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	mattoni	mattoni	cemento
Uso in atto	Civile abitazione	misto	garage
n. abitazioni	2	/	/
Epoca costr/ristr	r. B	r. B	c. B
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	a	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 1a

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 2a

1. LOCALITÀ : TIGNANO
Via Tignano n. 64
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Fienile/stalla
Consistenza mc	580 mc	325 mc
n. piani	2	1
Materiali	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. B	r. B
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c-d-e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 2a

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEDA N. 3a

1. LOCALITÀ : TIGNANO
Via Monte Capra n. 3
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente
Consistenza mc	700 mc	550 mc
n. piani	2	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Civile abitazione
n. abitazioni	1	1
Epoca costr/ristr	r. B	r. B
Conservazione	buona	buona
Foto	a	b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 3a

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 4a

1. LOCALITÀ : **TIGNANO, Il Gonzino**
Via Mandriolo n. 4
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, morfologia particolarmente accidentata; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	fienile	forno
Consistenza mc	1300mc	580mc	12mc
n. piani	3	2	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi	forno
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	r. B/A	c. A (V)	r. B
Conservazione	buona	pessima	mediocre
Foto	a-b	c-d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 4a

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



SCHEDA N. 5a

1. LOCALITÀ : BORGONUOVO DI PONTECCHIO, **Olive**
Via Nugareto n. 2
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; presenza di dissesti; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	fienile
Consistenza mc	480mc	580mc
n. piani	2	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. C	c. A (V)
Conservazione	buona	mediocre
Foto	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 5a

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 6a

1. LOCALITÀ : BORGONUOVO DI PONTECCHIO, **Cà Poggioli**
Via Nugareto n. 18
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; presenza di dissesti; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	720mc
n. piani	2
Materiali	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. B
Conservazione	buona
Foto	a-b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 6a

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 7a

1. LOCALITÀ : TIGNANO
Via Tignano n. 42
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare,circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	720mc
n. piani	2
Materiali	Struttura in cls
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	2
Epoca costr/ristr	c. A/B
Conservazione	mediocre
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 7a

Foto a



Foto b




SCHEDA N. 8a

1. LOCALITÀ : TIGNANO, **Cà Prati**
Via Munarolo n. 13
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; presenza di dissesti; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale sterrata di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa a elementi giustapposti	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	315 mc	315 mc	70 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A
Conservazione	mediocre	pessimo	mediocre
Foto	a-b	b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 8a

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 9a

1. LOCALITÀ : BORGONUOVO DI PONTECCHIO, **Cà Poggio**
Via Moglio n. 25
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	fienile
Consistenza mc	530mc	670mc
n. piani	2	2
Materiali	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A
Conservazione	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 9a

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 10a

1. LOCALITÀ : BORGONUOVO DI PONTECCHIO
Via Moglio n. 17/21
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato; parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	600 mc	430 mc	110 mc	30mc
n. piani	2,5	2	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni	precario
Uso in atto	Civile abitazione	misto	In abbandono	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre	rudere	pessima
Foto	a-b	c	d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 10a

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEMA N. 11a

1. LOCALITÀ : TIGNANO
Via Tignano n. 38
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	820mc
n. piani	3
Materiali	Struttura in cls
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. A/B
Conservazione	mediocre
Foto	a-b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 11a

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 12a

1. LOCALITÀ : PONTECCHIO MARCONI
Via Pontecchio n. 12
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 4 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	garage
Consistenza mc	960mc	120mc
n. piani	2	1
Materiali	Struttura in c.a.	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	garage
n. abitazioni	4	/
Epoca costr/ristr	c. B/C	c. B/C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 12a

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 13a

1. LOCALITÀ : MONTECHIARO
Via Montechiaro n. 24
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	720mc
n. piani	3
Materiali	Struttura in c.a.
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	2
Epoca costr/ristr	c. A/B
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 13a

Foto a



Foto b




SCHEDA N. 14a

1. LOCALITÀ : MONTECHIARO
Via Montechiaro n. 24
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative; parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	fienile
Consistenza mc	450mc	270mc
n. piani	2,5	1
Materiali	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	2	/
Epoca costr/ristr	r. C	c. A
Conservazione	buona	mediocre
Foto	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 14a

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




AMBITO B

SCHEDA N. 1b

1. LOCALITÀ : LORETO
Via Olivetta n. 85
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	garage	Annesso rustico
Consistenza mc	810 mc	380 mc	70 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	Struttura in cls	Struttura in cls	precari
Uso in atto	Civile abitazione	garage	misto
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. B	c. B	c.B
Conservazione	buona	buona	mediocre
Foto	a-b	/	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 1b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 2b

1. LOCALITÀ : TIGNANO
Via Tignano n. 51/53
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; presenza di dissesti; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1
tipologia	fienile
Consistenza mc	1620 mc
n. piani	2
Materiali	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione /misto
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. A/B
Conservazione	mediocre
Foto	a-b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 2b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 3b

1. LOCALITÀ : LORETO
Via dei Boschi di Sanguineto n. 43
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	660 mc
n. piani	2
Materiali	mattoni
Uso in atto	In costruzione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. C
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 3b

Foto a



Foto b




SCHEDA N. 4b

1. LOCALITÀ : LORETO, **Campo Lungo**
Via Barleda n. 19
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura, ai piedi delle colline; prossimità a corso d'acqua.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente	Garage/ricovero attrezzi	forno
Consistenza mc	1440 mc	480 mc	1080 mc	45 mc
n. piani	2	2	2	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	garage	misto	forno
n. abitazioni	1	/	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	e-f	b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 4b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f




SCHEDA N. 5b

1. LOCALITÀ : TIGNANO, **Canova Prati**
Via Angonella n. 12
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	720 mc	980 mc	300 mc	150 mc
n. piani	2	2	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni	precari
Uso in atto	Civile abitazione	misto	misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/	/
Epoca costr/ristr	r. B	c. A	c. A	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre	pessima	pessima
Foto	a-b	c-d	e	f

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 5b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f




SCHEDA N. 6b

1. LOCALITÀ : CASE COLLINA
Via Barleda n. 8
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale asfaltata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	420 mc	40 mc
n. piani	2	1
Materiali	Struttura in cls	precari
Uso in atto	Civile abitazione	misto
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 6b

Foto a



Foto b



Foto c



SCHEDA N. 7b

1. LOCALITÀ : TIGNANO
Via Di Preda n. 1
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	504 mc	190 mc
n. piani	2	1
Materiali	mattoni	precari
Uso in atto	Civile abitazione	misto
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 7b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 8b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Cà Lunga**
Via Prunaro n. 28/32
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura, ai piedi delle colline; prossimità a corso d'acqua.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale sterrata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 3 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	1190 mc	1350 mc	530 mc
n. piani	2,5	2,5	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	fienile	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	3	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	r. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre	buona
Foto	a	b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 8b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 9b

1. LOCALITÀ : CASETTO GAMBERI, **Cà Berta**
Via Scopeto n. 8/10
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	fienile
Consistenza mc	1950 mc	650 mc	1000 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Civile abitazione	garage
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	e-f

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 9b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f



SCHEDA N. 10b

1. LOCALITÀ : MOLINO CESARE, **Cà di Mazza Nuova**
Via Olivetta n. 20
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura; prossimità a corso d'acqua.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fenile	Annesso rustico
Consistenza mc	510 mc	510 mc	220 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	r. B	r. B	c. A
Conservazione	buona	buona	mediocre
Foto	a-b	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 10b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 11b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO
Via Angonella n. 9/10
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 5 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Villa a schiera
Consistenza mc	2700 mc
n. piani	2/3
Materiali	Struttura in cls
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	5
Epoca costr/ristr	c. B/C
Conservazione	buona
Foto	a-b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 11b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 12b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO, **Villa Evangelisti**
Via Tignano n. 23/25
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	940 mc
n. piani	2
Materiali	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	2
Epoca costr/ristr	r. B
Conservazione	buona
Foto	a-b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 12b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 13b

1. LOCALITÀ : MONTECHIARO
Via Montechiaro n. 41
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Annesso rustico	Casa a elementi giustapposti	fienile
Consistenza mc	380 mc	440 mc	440 mc
n. piani	2	2	2
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Civile abitazione	misto
n. abitazioni	1	1	/
Epoca costr/ristr	r. B	r. B	r. B
Conservazione	buona	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c-d	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 13b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEMA N. 14b

1. LOCALITÀ : MONTECHIARO
Via Montechiaro n. 33
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico (n.r.)
Consistenza mc	400 mc	/
n. piani	2	/
Materiali	mattoni	/
Uso in atto	Civile abitazione	/
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. B	/
Conservazione	buona	/
Foto	a-b-c	/

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 14b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 15b

1. LOCALITÀ : MONTECHIARO, **Cà la Valle**
Via Pontecchio n. 22
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	730 mc	370 mc
n. piani	2/3	2
Materiali	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. B	r. B
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 15b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 16b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Bellaggio**
Via Prunaro n. 6
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale asfaltata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	1950 mc	1730 mc	340 mc	295 mc
n. piani	2	1	1	2
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	fienile	garage	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. B	c. B	c. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c-d	e	f-g

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 16b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f



SCHEDA N. 16b

Foto g




SCHEMA N. 17b

1. LOCALITÀ : CASSETTO GAMBERI
Via dei Marinucci n. 1
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	fiatile	Annesso rustico
Consistenza mc	1510 mc	720 mc	36 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	In abbandono	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A
Conservazione	pessima	rudere	rudere
Foto	a-b	c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 17b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEMA N. 18b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO
Via Tignano n. 7
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	1080 mc	300 mc
n. piani	2,5	1
Materiali	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. B
Conservazione	pessima	mediocre
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 18b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 19b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO
Via Tignano n. 10
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale asfaltata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; in ristrutturazione.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	840 mc
n. piani	2
Materiali	mattoni
Uso in atto	In ristrutturazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	r. C
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 19b

Foto a



Foto b




SCHEMA N. 20b

1. LOCALITÀ : MONTECHIARO
Via Montechiaro n. 31
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; morfologia particolarmente accidentata; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	620 mc
n. piani	1
Materiali	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. B
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 20b

Foto a



Foto b




SCHEMA N. 21b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Le Scope**
Via Mezzana n. 11/13
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale sterrata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	860 mc	30 mc	360 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	In abbandono	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A
Conservazione	pessima	rudere	rudere
Foto	a-b	c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 21b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



SCHEMA N. 22b

1. LOCALITÀ : MONTECHIARO
Via Montechiaro n. 25
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	fienile
Consistenza mc	860 mc	30 mc
n. piani	2,5	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Garage/misto
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 22b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 23b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Fornetto**
Via Marche n. 2
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura, circondato da boschi, ai piedi delle colline; prossimità a corso d'acqua; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	860 mc	340 mc	100 mc
n. piani	3	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	fienile	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre	mediocre
Foto	a	b	c

Planimetria 1:2000



SCHEMA N. 23b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 24b

1. LOCALITÀ : BALOSARA, *Villa Balosara Cottage*
Via Balosara n.7
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2
tipologia	Casa principale	Annesso rustico
Consistenza mc	770 mc	52 mc
n. piani	2,5	1
Materiali	mattoni	mattoni
Uso in atto	residence	Ricovero attezzi
n. abitazioni	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 24b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 25b

1. LOCALITÀ : CASETTO GAMBERI, **Casella**
Via Sant'Anna n. 20
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; prossimità a corso d'acqua.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	720 mc	50 mc	100 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	precario
Uso in atto	Civile abitazione	misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	r. B	c. A	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 25b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEMA N. 26b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO
Via Lagune n. 18
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	1300 mc
n. piani	2
Materiali	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. B
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 26b

Foto a



Foto b




SCHEMA N. 27b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO
Via Lagune n. 18
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	720 mc
n. piani	2
Materiali	Struttura in cls
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. B
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 27b

Foto a



Foto b




SCHEDA N. 28b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO
Via Fiume n. 9
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale asfaltata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	600 mc
n. piani	2
Materiali	Struttura in cls
Uso in atto	In ristrutturazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	c. B
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 28b

Foto a



Foto b




SCHEMA N. 29b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI
Via Mongardino n. 15
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	700 mc	30 mc
n. piani	3	1
Materiali	Pietra/mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. B	c. B
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 29b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 30b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI
Via Montepolo n. 2
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; presenza di dissesti; prossimità a corso d'acqua.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale sterrata di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 3 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	1550 mc	90 mc	50 mc
n. piani	3	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi	forno
n. abitazioni	3	/	/
Epoca costr/ristr	r. B	c. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 30b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 31b

1. LOCALITÀ : CASETTO GAMBERI, **Fornello**
Via Sant'Anna n. 9
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; prossimità a corso d'acqua.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	1000 mc	300 mc	430 mc
n. piani	3	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	misto
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A
Conservazione	buona	mediocre	mediocre
Foto	a	b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 31b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 32b

1. LOCALITÀ : MONGARDINO, **Guelfa**
Via Delle Lagune n. 35
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	1730 mc	60 mc
n. piani	3	1
Materiali	Struttura in cls	mattoni
Uso in atto	In abbandono	misto
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. B	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 32b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEMA N. 33b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, *Istituti educativi Casa Montebello*
Via Pramatto n. 2
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	2015 mc
n. piani	3
Materiali	Struttura in cls
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	r. B
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 33b

Foto a



Foto b



SCHEDA N. 34b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Lungo Tria Vecchia**
Via Pramatto n. 4
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	1030 mc	60 mc
n. piani	2	1
Materiali	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 34b

Foto a



Foto b



Foto c



SCHEDA N. 35b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Villa Gloria**
Via Campescolo n. 11
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica; passaggio di elettrodotto.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	2180 mc
n. piani	3
Materiali	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	r. B
Conservazione	buona
Foto	a-b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 35b

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 36b

1. LOCALITÀ : RASIGLIO
Via Rasiglio n.26
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; morfologia particolarmente dissestata.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa principale	fienile
Consistenza mc	540 mc	325 mc
n. piani	2,5	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A/B
Conservazione	mediocre	pessima
Foto	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 36b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEMA N. 37b

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI
Via Santa Liberata n. 9
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3	4	5
tipologia	Casa indipendente	garage	garage	Annesso rustico	Casa indipendente
Consistenza mc	1020 mc	250 mc	360 mc	105 mc	400 mc
n. piani	2	1	1	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni	legno
Uso in atto	Civile abitazione	garage	garage	misto	Civile abitazione
n. abitazioni	1	/	/	/	1
Epoca costr/ristr	r. B	r. B	r. B	c. A	c. B
Conservazione	buona	buona	buona	mediocre	buona
Foto	a	b	c	d	e-f

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 37b

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f




SCHEDA N. 38b

1. LOCALITÀ : RASIGLIO, *Agriturismo Cà di Cò*
Via Montepolo n. 1
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	3825 mc
n. piani	3
Materiali	Pietra/mattoni
Uso in atto	agriturismo
n. abitazioni	3
Epoca costr/ristr	r. C
Conservazione	buona
Foto	a-b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 38b

Foto a



Foto b



Foto c




AMBITO C

SCHEDA N. 1c

1. LOCALITÀ : SAN NICOLO' DELLE LAGUNE
Via Delle Lagune n. 48
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	garage	Ricovero attrezzi
Consistenza mc	1730 mc	540 mc	335 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	Struttura in c.a.	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	garage	misto
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. B	c. B	c. B
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	/

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 1c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



SCHEDA N. 2c

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Chiusolo Agriturismo**
Via Castello n. 59
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	630 mc	1680 mc	65 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	ristorante	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 2c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEDA N. 3c

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Borra**
Via Castello n. 45
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3	4	5
tipologia	Casa indipendente	fienile	forno	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	380 mc	485 mc	50 mc	110 mc	110 mc
n. piani	2	2	1	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni	precari	precari
Uso in atto	Civile abitazione	fienile	forno	Ricovero attrezzi	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A	c.B	c.B
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre	pessimo	pessimo
Foto	a-b	c	d	e	f

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 3c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f




SCHEDA N. 4c

1. LOCALITÀ : LAGUNE, **Belvedere**
Via Scalocchia n. 84
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	770 mc
n. piani	2
Materiali	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	1
Epoca costr/ristr	r. C
Conservazione	buona
Foto	a

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 4c

Foto a




SCHEDA N. 5c

1. LOCALITÀ : LAGUNE, **Ca' Bianca**
Via Scalocchia n. 80
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; elevata visibilità panoramica, attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fienile
Consistenza mc	450 mc	525 mc
n. piani	2	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A
Conservazione	pessima	pessima
Foto	a-b	a

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 5c

Foto a



Foto b




SCHEDA N. 6c

1. LOCALITÀ : SAN NICOLÒ delle LAGUNE
Via Ronchi n. 5
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale asfaltata, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	garage	n.r.
Consistenza mc	470 mc	160 mc	120 mc	/
n. piani	2	1	1	/
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni	/
Uso in atto	Civile abitazione	misto	garage	/
n. abitazioni	2	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. B	c. B	c. B	/
Conservazione	buona	buona	buona	/
Foto	a-b	c	d	/

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 6c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 7c

1. LOCALITÀ : CA' MAZZETTI
Via Scalocchia n. 4
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	garage
Consistenza mc	2160 mc	360 mc
n. piani	2	1
Materiali	mattoni	Blocchi in cls
Uso in atto	Civile abitazione	garage
n. abitazioni	2	/
Epoca costr/ristr	r. C	c. C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 7c

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 8c

1. LOCALITÀ : CA' MAZZETTI, **Ronco**
Via Rupe n. 27
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, presenza di dissesti, attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m, a forte pendenza.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 3 unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	garage
Consistenza mc	540 mc	300 mc	160 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	Struttura in cls.	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	garage
n. abitazioni	3	/	/
Epoca costr/ristr	c. B	c. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre	buona
Foto	a-b	c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 8c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



SCHEDA N. 9c

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Sasso di Sopra**
Via Rupe n. 13
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, elevata visibilità panoramica, passaggio di elettrodotto.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	1440 mc	90 mc	110 mc
n. piani	2	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	Blocchi in cls
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 9c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEMA N. 10c

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Pra Marzano**
Via Calzolari n. 26
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	540 mc	400 mc	400 mc
n. piani	1	2	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	misto
n. abitazioni	1	/	1
Epoca costr/ristr	r. C	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 10c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEDA N. 11c

1. LOCALITÀ : TORRE DI IANO, **Ca di Ferro**
Via Iano n. 39
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; morfologia particolarmente accidentata; presenza di dissesti; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	1120 mc	1120 mc	600 mc
n. piani	2,5	2,5	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 11c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 12c

1. LOCALITÀ : SAN LEO
Via Iano n. 33
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in più unità abitative; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente
Consistenza mc	865 mc	935 mc
n. piani	2	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Civile abitazione
n. abitazioni	1	1
Epoca costr/ristr	r. B/C	r. C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 12c

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



AMBITO D

SCHEDA N. 1d

1. LOCALITÀ : BORGONUOVO DI PONTECCHIO, **Duzzola**
Via Moglio n.22
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	fienile	stalla	Annesso rustico
Consistenza mc	1200 mc	1400 mc	300 mc	190 mc
n. piani	2	2	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	mattoni	Pietra/mattoni
Uso in atto	Ricovero attrezzi	Ricovero attrezzi	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	/	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A/B	c. A
Conservazione	mediocre	mediocre	rudere	rudere
Foto	a-b	c-d	e-f	g-h

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 1d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f



SCHEDA N. 1d

Foto g



Foto h




SCHEDA N. 2d

1. LOCALITÀ : PONTECCHIO MARCONI
Via Celestini n.5
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura, ai piedi delle colline; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale sterrata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	580 mc	430 mc	400 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	garage
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	r. B
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	a-c	d-e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 2d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEDA N. 3d

1. LOCALITÀ : PONTECCHIO MARCONI
Via Vizzano n.27
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura; vicinanza alla ferrovia.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	1090 mc	670 mc	100mc
n. piani	2,5	2	1
Materiali	Mattoni/pietra	Pietra/mattoni	Mattoni/legno
Uso in atto	Civile abitazione	Fienile	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A (V)	c. A (V)	c. B/C
Conservazione	buona	mediocre	pessima
Foto	1-2	3-4	5

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 3d

Foto1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




SCHEDA N. 4d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI
Via Mezzana n.2
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 3 unità abitative, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente	garage
Consistenza mc	1230 mc	530 mc	330 mc
n. piani	2,5	2	1
Materiali	Struttura in cls	Struttura in cls	Struttura in cls
Uso in atto	Civile abitazione	In costruzione	garage
n. abitazioni	3	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C	c. C
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 4d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



SCHEDA N. 5d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI
Via Chiu n.30
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura; elevata visibilità panoramica; prossimità al fiume Reno; attestamento filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in due unità abitative; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	300 mc	70 mc
n. piani	2	1
Materiali	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Garage/ricovero attrezzi
n. abitazioni	2	/
Epoca costr/ristr	c. A (V)	c. A (V)
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	/

Planimetria 1:2000



C.A.I.R.E.

SCHEDA N. 5d

Foto a



Foto b



SCHEDA N. 6d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **C. dei Piedi**
Via Rio Conco n.6
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura; attestamento filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in due unità abitative.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	490 mc
n. piani	2
Materiali	Struttura in cls.
Uso in atto	Civile abitazione
n. abitazioni	2
Epoca costr/ristr	c. B
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 6d

Foto a



Foto b



Foto3




SCHEDA N. 7d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Cà Vecchia**
Via Maranina n.1
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	fienile
Consistenza mc	625 mc	290 mc	325mc
n. piani	2	2	2
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	/	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	c. A	c. A
Conservazione	buona	rudere	pessima
Foto	a	b-c	d-e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 7d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEDA N. 8d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI
Via Maranina n.10
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura; attestamento a filo strada; vicinanza autostrada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assenza.

Edifici	1	2	3	4	5
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fenile	garage	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	680 mc	400 mc	150 mc	650 mc	30 mc
n. piani	2	2	1	2	1
Materiali	Pietra/mattoni	mattoni	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	garage	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	2	2	/	/	/
Epoca costr/ristr	r. B	r. B	c. B	r. A/B	c. A
Conservazione	buona	mediocre	buona	mediocre	pessima
Foto	a-b	b	c	d-e	f

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 8d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f





SCHEDA N. 9d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI
Via Gamberi n.9
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura; prossimità a zona umida; vicinanza alla ferrovia e autostrada; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in due unità abitative, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	garage	Annesso rustico
Consistenza mc	610 mc	170 mc	100mc
n. piani	2	1	2
Materiali	Mattoni	mattoni	Mattoni/legno
Uso in atto	Civile abitazione	garage	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	2	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	r. C	r. C
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 9d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEMA N. 10d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **Cà Orto**
Via Vizzano n.2
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura ai piedi delle colline; prossimità al corso del Reno; passaggio di elettrodotto; vicinanza all'autostada e alla galleria della variante di valico.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada provinciale n. 37, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3	4	5
tipologia	Casa indipendente	fienile	garage	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	600 mc	715 mc	60mc	15mc	100mc
n. piani	2,5	2	1	1	1
Materiali	mattoni	Pietra/mattoni	lamiera	cemento	precari
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi	garage	misto	misto
n. abitazioni	1	/	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. B/C	c. B/C	c. B/C
Conservazione	buona	mediocre	mediocre	pessima	pessima
Foto	a-b	c-d	e	f	g

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 10d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f



SCHEDA N. 10d

Foto g




SCHEDA N. 11d

1. LOCALITÀ : FONTANA, **Pratoncello**
Via Porrettana n.358
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura, ai piedi delle colline.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale Porrettana, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente (vincolo da PRG)	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	1620 mc	770 mc	110 mc
n. piani	3	2,5	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	precari
Uso in atto	Civile abitazione	misto	Ricovero attezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A (V)	c. A/B
Conservazione	mediocre	mediocre	pessima
Foto	a	b-c-d	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 11d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEMA N. 12d

1. LOCALITÀ : FONTANA, **Le Lastre**
Via Porrettana n.396
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; prossimità a corso d'acqua; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale Porrettana, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in più unità abitative, parzialmente recuperato
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	1025 mc	1390 mc	90 mc	135 mc
n. piani	3	2	1	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	Mattoni in c.a.
Uso in atto	Civile abitazione	Civile abitazione	Ricovero attrezzi	
n. abitazioni	2	5	/	/
Epoca costr/ristr	r. B (V)	r. B (V)	r. B	c. B
Conservazione	buona	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c-d	e	f

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 12d

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f




SCHEDA N. 13d

1. LOCALITÀ : SASSO MARCONI, **La Leona**
Via Della Setta n.18
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno di pianura; prossimità a corso d'acqua; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada statale n. 25, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	600 mc	180 mc
n. piani	2	1
Materiali	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 13d

Foto a



Foto b



Foto c



AMBITO E

SCHEDA N. 1e

1. LOCALITÀ : PIEVE DEL PINO
Via Pieve del pino n.54
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada di uso pubblico vicinale asfaltata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	1024 mc	60 mc
n. piani	1	1
Materiali	mattoni	prefabbricato
Uso in atto	Civile abitazione	Garage/ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. C	c. C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 1e

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 2e

1. LOCALITÀ : PONTECCHIO MARCONI
Via Ancognano n. 6
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, elevata visibilità panoramica, presenza di dissesti, attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	810 mc	450 mc	105 mc
n. piani	2/3	2	1
Materiali	Mattoni/pietra	Mattoni	Mattoni/pietra
Uso in atto	Civile abitazione	Civile abitazione	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	1	/
Epoca costr/ristr	r. C	c. A	c. A
Conservazione	buona	buona	pessima
Foto	a-b	c-d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 2e

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEDA N. 3e

1. LOCALITÀ : PIEVE DEL PINO, **Case Sasso Casale**
Via Ancognano n. 34
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica, presenza di dissesti, attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	fienile
Consistenza mc	960 mc	650 mc
n. piani	2	2
Materiali	Mattoni/pietra	Mattoni/pietra
Uso in atto	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A
Conservazione	pessima	mediocre
Foto	a	b-c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 3e

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 4e

1. LOCALITÀ : PIEVE DEL PINO, **Cà Rovinetto**
Via Pieve del Pino n. 6
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; elevata visibilità panoramica, attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale n. 37, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	900 mc	770 mc	295 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	Mattoni	Mattoni	Mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Garage/misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A/B	c. B	c. A/B
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a	b-c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 4e

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 5e

1. LOCALITÀ : GANZOLE
Via Vizzano n. 7
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale n. 37, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	675 mc	785 mc	600 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	Mattoni	Mattoni	Blocchi in cls.
Uso in atto	Civile abitazione	misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	2	/	/
Epoca costr/ristr	r. C	c. A/B	c. B
Conservazione	buona	mediocre	mediocre
Foto	a	b-c	d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 5e

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 6e

1. LOCALITÀ : LE GANZOLE, **Fornace**
Via Le Ganzole n. 5
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; morfologia particolarmente accidentata, presenza di dissesti, prossimità a corso d'acqua; vicinanza maneggio.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada di uso pubblico vicinale sterrata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3	4	5	6
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico	Annesso rustico	Annesso rustico	Annesso rustico
Consistenza mc	625 mc	310 mc	900 mc	470 mc	95 mc	75 mc
n. piani	2	1	1	2	1	1
Materiali	pietra/mat.	pietra/mat.	pietra/mat.	pietra/mat.	precari	precari
Uso in atto	Civile abitazione	Ricovero attrezzi	misto	misto	misto	misto
n. abitazioni	1	/	/	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. A	c. A	c. B/C	c. B/C
Conservazione	mediocre	pessima	mediocre	mediocre	pessima	pessima
Foto	a-b	c-d	e-f	g-h	i	l

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 6e

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f



SCHEDA N. 6e

Foto g



Foto h



Foto i



Foto l




SCHEDA N. 7e

1. LOCALITÀ : PIEVE DEL PINO, **Cà Merlo**
Via Pieve del Pino n. 2
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale n.37, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in 2 unità abitative, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	1080 mc	360 mc
n. piani	2	1
Materiali	Mattoni	Mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	garage
n. abitazioni	2	/
Epoca costr/ristr	c. A/B	r. C
Conservazione	buona	buona
Foto	a-b	c-d

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 7e

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




AMBITO F

SCHEDA N. 1f

1. LOCALITÀ : PRATI DI MUGNANO, **Mugnano di Sopra**
Via Mugnano n. 10
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica; vicinanza ristorante; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2
tipologia	Casa indipendente	Annesso rustico
Consistenza mc	1280 mc	130 mc
n. piani	2,5	1
Materiali	Mattoni/pietra	precario
Uso in atto	Civile abitazione	ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. C
Conservazione	mediocre	pessima
Foto	a-b	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 1f

Foto a



Foto b



Foto c



SCHEDA N. 2f

1. LOCALITÀ : LE GANZOLE, **Palazzo**
Via Colliva n. 10
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare,circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa a elementi giustapposti	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	650 mc	865 mc	54 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	Mattoni/pietra	Mattoni/pietra	precario
Uso in atto	Civile abitazione	misto	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre	peissimo
Foto	a-b-c	d	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 2f

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d




SCHEDA N. 3f

1. LOCALITÀ : BATTEDIZZO, **Ca' Chiesa**
Via Di Badòlo n. 25
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; elevata visibilità panoramica; attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada provinciale n. 58, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con mezzi di produzione.

Edifici	1	2	3	4	5	6	7
tipologia	fienile	stalla	Annesso rustico				
Consistenza mc	425 mc	90 mc	40 mc	150 mc	240 mc	360 mc	120 mc
n. piani	2	1	1	1	1	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	precari	precari	precari	precari	precari
Uso in atto	misto	in abbandono	misto	misto	misto	misto	misto
n. abitazioni	1	/	/	/	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. B				
Conservazione	pessima	rudere	pessima	pessima	pessima	pessima	pessima
Foto	a-b	c-d	e	f	g	h	i

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 3f

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f



SCHEDA N. 3f

Foto g



Foto h



Foto i




SCHEDA N. 4f

1. LOCALITÀ : **BADOLO, Piè di Sasso di Sopra**
Via di Badolo n. 58
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica.
3. ACCESSIBILITÀ: strada provinciale n. 58, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3	4
tipologia	Casa indipendente	fienile	garage	Annesso rustico
Consistenza mc	865 mc	1080 mc	180 mc	70 mc
n. piani	2	2	1	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	misto	garage	Ricovero attrezzi
n. abitazioni	1	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. B	c. B
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c	d	e

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 4f

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e




SCHEDA N. 5f

1. LOCALITÀ : BADOLO, **Ca' Nova** *Bed and Breakfast*
Via Badolo n. 33/35
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada provinciale, di sezione media >5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario; totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale

Edifici	1
tipologia	Casa indipendente
Consistenza mc	1720 mc
n. piani	2/3
Materiali	mattoni/pietra
Uso in atto	Bed and Breakfast
n. abitazioni	/
Epoca costr/ristr	r. C
Conservazione	buona
Foto	a-b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 5f

Foto a



Foto b




SCHEDA N. 6f

1. LOCALITÀ : BADOLO, **Podere Planè**
Via delle Valli n. 13
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica; presenza di dissesti, attestamento a filo strada.
3. ACCESSIBILITÀ: da strada di uso pubblico vicinale sterrata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato in più unità abitative, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con allevamento.

Edifici	1	2	3	4	5	6
tipologia	Casa indipendente	Casa indipendente	stalla	Annesso rustico	Casa Ind.	Annesso rustico
Consistenza mc	725 mc	660 mc	960 mc	390 mc	500 mc	215 mc
n. piani	2	1/2	1	1	1/2	1
Materiali	mattoni	mattoni	mattoni	mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	Civile abitazione	Civile abitazione	stalla	Ricovero attrezzi	Civile abitazione	garage
n. abitazioni	1	3	/	/	1	/
Epoca costr/ristr	c. B	r. C	c. B	c. C	r. C	c. B
Conservazione	buona	buona	mediocre	buona	buona	buona
Foto	a-b	c-d	e	f	g	h

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 6f

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f



SCHEDA N. 6f

Foto g



Foto h




SCHEMA N. 7f

1. LOCALITÀ : BADOLO, **Aldani di Sotto**
Via Brento n. 8
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; morfologia particolarmente accidentata; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada comunale, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, in abbandono.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: assente.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	1580 mc	1450 mc	215 mc
n. piani	3	2	1
Materiali	Pietra/mattoni	mattoni	mattoni
Uso in atto	In abbandono	In abbandono	In abbandono
n. abitazioni	/	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	r. B	r. B
Conservazione	mediocre	mediocre	mediocre
Foto	a-b	c	b

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 7f

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 8f

1. LOCALITÀ : BADOLO, **Raieda di Sotto**, *Centro Tutela e Ricerca fauna selvatica e esotica*
Via Brento n. 9
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare, circondato da boschi; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale sterrata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: unitario, totalmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: attività marginale.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	stalla	gabbia
Consistenza mc	1440 mc	960 mc	1150 mc
n. piani	2	2	1
Materiali	mattoni	mattoni	prefabbricato
Uso in atto	Civile abitazione	stalla	gabbia
n. abitazioni	/	/	/
Epoca costr/ristr	r. B	r. B	c. B
Conservazione	buona	buona	buona
Foto	a-b	/	c

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 8f

Foto a



Foto b



Foto c




SCHEDA N. 9f

1. LOCALITÀ : **BADOLO, Quercia**
Via Branchiciolo n. 8
2. CARATTERISTICHE FISICHE DEL SITO: terreno collinare; morfologia particolarmente accidentata; elevata visibilità panoramica; presenza di dissesti.
3. ACCESSIBILITÀ: strada di uso pubblico vicinale sterrata, di sezione media <5m.
4. ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'INSEDIAMENTO: frazionato, parzialmente recuperato.
5. ATTIVITÀ AGRICOLA: azienda con allevamento.

Edifici	1	2	3
tipologia	Casa indipendente	fienile	Annesso rustico
Consistenza mc	900 mc	720 mc	3600 mc
n. piani	2	/	1
Materiali	Pietra/mattoni	Pietra/mattoni	precari
Uso in atto	Civile abitazione	/	gabbia
n. abitazioni	2	/	/
Epoca costr/ristr	c. A	c. A	c. B
Conservazione	mediocre	rudere	pessima
Foto	a-b	c-d	e-f

Planimetria 1:2000



SCHEDA N. 9f

Foto a



Foto b



Foto c



Foto d



Foto e



Foto f

